Città metropolitana di Roma Capitale

Al Sindaco Metropolitano

On. Roberto Gualtieri

Al Consigliere Delegato alla Edilizia Scolastica

Daniele Parrucci

MOZIONE

(ai sensi dell'art.19 c.2 del Regolamento del Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale)

Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione dell'Istituto Tecnico Statale "Guglielmo Marconi" di Civitavecchia

Il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale

premesso che:

la Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi della normativa vigente, è proprietaria degli immobili destinati agli istituti scolastici secondari superiori del territorio metropolitano ed esercita le competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla messa in sicurezza, all'efficientamento ed alla funzionalità degli edifici scolastici;

la scuola rappresenta un presidio fondamentale per la crescita culturale, civile e sociale delle nuove generazioni e costituisce uno spazio pubblico che deve garantire standard adeguati di sicurezza, salute, accessibilità e decoro;

l'Istituto Tecnico Statale "Guglielmo Marconi" costituisce una delle principali realtà scolastiche del comprensorio di Civitavecchia e dell'intero litorale nord della Città Metropolitana, accogliendo quotidianamente centinaia di studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

l'istituto svolge una funzione strategica nella formazione tecnica e professionale del territorio, rappresentando un punto di riferimento per numerose famiglie e contribuendo in maniera significativa alla preparazione dei giovani ed al loro inserimento nel mondo universitario e lavorativo;

negli ultimi mesi sono emerse numerose segnalazioni relative allo stato di degrado e alle criticità strutturali presenti all'interno e nelle pertinenze esterne dell'istituto, situazioni che destano forte preoccupazione tra studenti, famiglie, personale scolastico e cittadinanza;

considerato che:

secondo quanto riportato da studenti, rappresentanti scolastici, famiglie ed associazioni del territorio, persistono problematiche particolarmente gravi che incidono sul regolare svolgimento delle attività didattiche e sulle condizioni di sicurezza dell'edificio scolastico;

in particolare risultano segnalati:

- episodi di distacco e caduta di pannelli dei controsoffitti in cartongesso;
- diffuse infiltrazioni d'acqua all'interno delle aule durante le precipitazioni atmosferiche;
- infiltrazioni nei laboratori e nella cosiddetta "palazzina", con conseguente deterioramento degli ambienti e potenziale compromissione delle attrezzature scolastiche;
- servizi igienici in parte inutilizzabili o in condizioni non adeguate;
- assenza di numerosi pannelli nelle due palestre dell'istituto;
- condizioni di forte degrado degli spogliatoi annessi agli impianti sportivi;
- stato di incuria delle aree esterne, caratterizzate dalla presenza incontrollata di erbacce e vegetazione;
- problematiche relative al tombino situato all'ingresso dell'istituto, il quale tende sistematicamente ad intasarsi in occasione delle precipitazioni, provocando disagi e potenziali rischi per la sicurezza;
- stato di abbandono e mancata valorizzazione della statua dedicata a Guglielmo Marconi, simbolo identitario dell'istituto;

tali criticità, oltre a compromettere il decoro dell'edificio scolastico, determinano quotidiani disagi per studenti, docenti e personale scolastico, incidendo negativamente sulla qualità della vita scolastica e sul diritto degli studenti a frequentare ambienti sicuri, dignitosi e adeguati alla funzione educativa;

le problematiche sopra richiamate rischiano inoltre di aggravarsi ulteriormente in assenza di interventi tempestivi, determinando un incremento dei costi di manutenzione futura e possibili ripercussioni sulla piena fruibilità degli spazi scolastici;

Rilevato che

la sicurezza degli edifici scolastici deve rappresentare una priorità assoluta per le istituzioni, in particolare per gli enti proprietari degli immobili;

la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici non può essere considerata un intervento meramente tecnico, ma costituisce un investimento strategico sul futuro dei giovani, sulla qualità della formazione e sulla dignità delle comunità scolastiche;

numerosi istituti scolastici del territorio metropolitano presentano situazioni di criticità analoghe che richiedono una programmazione seria, strutturata e trasparente degli interventi;

risulta pertanto necessario intervenire con urgenza presso l'Istituto Tecnico Statale "Guglielmo Marconi" attraverso un piano straordinario di manutenzione e riqualificazione che consenta il ripristino delle condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro dell'intero complesso scolastico;

Considerato altresì che

la valorizzazione degli spazi scolastici e delle aree esterne contribuisce al benessere psicofisico degli studenti ed alla qualità complessiva dell'esperienza educativa;

un ambiente scolastico degradato rischia di trasmettere un messaggio negativo alle nuove generazioni, alimentando senso di abbandono e sfiducia nei confronti delle istituzioni;

la Città Metropolitana di Roma Capitale deve garantire attenzione concreta alle esigenze delle comunità scolastiche del territorio, attraverso interventi puntuali, monitoraggio costante e programmazione efficace delle risorse disponibili;

IMPEGNA

il Sindaco Metropolitano e il Consigliere Delegato alla Edilizia Scolastica:

- ad effettuare con la massima urgenza un sopralluogo tecnico approfondito presso l'Istituto Tecnico Statale "Guglielmo Marconi", al fine di verificare puntualmente tutte le criticità segnalate dalla comunità scolastica;
- a predisporre un piano straordinario di manutenzione e riqualificazione dell'istituto, individuando priorità, cronoprogramma degli interventi e relative coperture economiche;
- ad intervenire prioritariamente sulle problematiche inerenti: i controsoffitti, le infiltrazioni d'acqua, la sicurezza e l'agibilità dei laboratori, i servizi igienici, le palestre e gli spogliatoi, le condizioni strutturali della "palazzina";
- ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la piena sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- a provvedere alla manutenzione ed al decoro delle aree esterne dell'istituto, con particolare riferimento allo sfalcio della vegetazione, alla pulizia e sistemazione degli spazi pertinenziali, alla risoluzione delle problematiche relative al tombino posto all'ingresso dell'edificio, al recupero e alla valorizzazione della statua dedicata a Guglielmo Marconi;
- a valutare l'inserimento dell'istituto all'interno di eventuali programmi di riqualificazione energetica, ammodernamento e innovazione degli edifici scolastici finanziati con fondi regionali, statali o europei;
- a mantenere un costante confronto con la dirigenza scolastica, i rappresentanti degli studenti e le famiglie, al fine di monitorare l'effettiva risoluzione delle criticità segnalate.

Il Consigliere Metropolitano

Giancarlo Frascarelli