Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB II Sostenibilità territoriale - Dipartimento II – VIABILITÀ E MOBILITÀ
Servizio 3°- VIABILITÀ ZONA SUD

SP 56/a Gallicano - Poli - Loc. Campograzia
Lavori di SOMMA URGENZA per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di frana lato valle



01 – Relazione tecnica generale

Fase di Progetto	**Progetto Esecutivo**
RUP	Geom. Gianluca Fratticci
Direttore Lavori	Geom. Simone D'Ottavio
Dirigente Servizio 3 - Viabilità Sud	Arch. Maurizio Russo
Collaboratore	Ing. Flavio Lucarelli

Servizio 3 - **Viabilità zona Sud**
Sede: Viale Giorgio Ribotta, 41-43 - 00144 ROMA
Email: viabilitasud@cittametropolitanaroma.it

Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB II – DIP II Sostenibilità Territoriale
Servizio 3 - Viabilità zona Sud
Dirigente *Arch. Maurizio RUSSO*

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 D. Lgs. n° 36/2023)

La S.P. **56/a GALLICANO POLI** è una strada provinciale che inizia dal km 0+550 della S.P. 55/a Pedemontana 1^ e dopo 6+600, termina al km 34+300 della S.P. 49/a Prenestina - Poli. Tale strada ricopre un ruolo di notevole importanza per pendolari, studenti, mezzi pubblici e mezzi di soccorso che la percorrono quotidianamente in quanto permette il collegamento dei Comuni come Poli e Gallicano nel Lazio, con la Capitale.

Tra i giorni 5 e 6 Gennaio a causa delle intense, continue e copiose piogge che si sono abbattute sul territorio provinciale ed in particolare sul Comune di Poli, si sono innescate una serie di frane, alcune di modesta entità rimosse in tempi brevi tramite l'ausilio della ditta di Manutenzione Ordinaria (A.Q.), altre più rilevanti che hanno interessato la piattaforma stradale, come quella sulla S.P. 56/a GALLICANO POLI in Loc Campograzia, dove una frana ha interessato la scarpata lato valle della provinciale, compromettendo di fatto la piena funzionalità della stessa.

Il sottoscritto, a seguito delle piogge dei giorni scorsi in data 05.02.2026 effettuava un ulteriore sopralluogo al fine di valutare i danni subiti, riscontrando il cedimento e parziale svuotamento della scarpata lato valle, facendo delimitare, dal personale cantonieristico, il fronte di frana con paletti e rete rossa e segnaletica da cantiere.

CONSIDERATO pertanto:

- Che il permanere di tale condizione potrebbe causare il collasso di una corsia della provinciale, creando disagi nel raggiungere Poli e Gallicano nel Lazio;
- Che si rende necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità;**

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto funzionario in data 05.02.2026 ha contattato l'impresa **A.M. 22 srl** con sede in Palombara (RM), in Via Alcide De Gasperi n 12 – 00018 – P. IVA/C.F.:12512451001 la quale ha dato ampia disponibilità per eseguire le opere che si riterranno necessarie e che verranno meglio descritte nella *perizia giustificativa* che verrà trasmessa agli uffici preposti entro i termini di legge;

DICHIARA altresì

con il presente **verbale**, redatto ai sensi dell'Art. 140 del D. Lgs. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA, al fine di ripristinare le condizioni di piena percorribilità sulla S.P.56/a Gallicano – Poli – Loc. Campograzia.**

Il R.U.P
F.S.T. Geom. ***Gianluca FRATTICCI***

V Il Dirigente del Servizio 3°
Arch. Maurizio RUSSO